

# Schlecht Leistung der Kühlbox im T3 Profi

wie der ein oder andere schon festgestellt hat, verringert sich die Kühlleistung mit zunehmendem Alter.

Das eine Problem ist unter anderem Staub, der sich auf Welle des Lüftermotors setzt und dort die Drehzahl bremst.

Das andere Problem ist die Feuchtigkeit die sich beim Kühlen bildet und sich auf Motorwelle und Lager legt, dort dann großen Schaden anrichtet (siehe Bilder).

Der Austausch des/der Lüfter ist recht einfach, er wird nur mit einer Edelstahlspange gehalten. Beim Stromanschluß ist darauf zu achten das der neue Motor im Uhrzeigersinn dreht.

Zu bekommen ist/war der Lüft bei der Firma [www.LEAB.de](http://www.LEAB.de) unter der Artikelnr. 9905003001 und nennt sich FLK3 Supercool Lüfter-Motor für LK 03 / RD-FLK3, 12V.

Defekter Kühlboxlüfter Innenseite Kühlbereich.



Nach lösen der vier Schrauben kann man die Einheit herausnehmen.



